



## LEZIONE 1 :

Il gruppo di ragazzi, esperto , tutor e docenti esperti in rilievo ha fatto un sopralluogo presso l'immobile oggetto di progetto di ristrutturazione al fine di realizzare un rilievo esterno/ interno del fabbricato ed un piano quotato del terreno circostante .



Vista del fabbricato dal lato sud- ovest , con una situazione parziale di crollo e dissesto strutturale.

Vista interna della porzione centrale del fabbricato, interessata dal crollo parziale della copertura e del solaio..





Vista interna della stalla nella porzione sud- est del fabbricato ( la porzione di realizzazione più recente).



I ragazzi in “ campo” impegnati con le misurazioni con gli strumenti topografici.





Dopo aver effettuato le misurazione necessarie il gruppo di ragazzi si è recato presso il comune per ***incontrare il Sindaco ed il tecnico comunale al fine di conoscere le norme urbanistiche del PRGC e del Regolamento edilizio del Comune di Montaldo Roero*** .

Si è valutato con il tecnico dell'ufficio tecnico e con il sindaco la possibilità di effettuare delle ***varianti al PRGC*** qualora i progetti dei ragazzi proponessero soluzioni interessanti al fine di riqualificare il fabbricato e l'area a fini produttivi e turistici con ricadute positive sulla comunità locale.

