



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

via Pietro Ferrero, 20 - 12051 **ALBA** (CN)

Tel. Pres. Segr. 0173/284139 - 0173/284179 - Fax. 0173/282772

Cod. MIUR. : CNIS019004 - Cod. Fisc.: 90030150040 -

E- mail: CNIS019004@istruzione.it - segreteria@iis-einaudi-alba.it - CNIS019004@pec.istruzione.it

sito web : www.iis-einaudi-alba



Alba, 28 dicembre 2018

CUP **E87D18000210007**

CIG: **ZCB2534CB**

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " L. EINAUDI" --ALBA
 Prot. 0004291 del 28/12/2018
 06-08 (Uscita)

Agli Atti
 Al Sito Web
 All'Albo

OGGETTO: Verbale collaudo acquisto attrezzature - Progetto 10.8.1.B1 FESR PON-PI-2018-64 - Asse II Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)- Azione 10.8

Titolo del Progetto: LABORATORIO TETO: Technicians of Tomorrow (tecnici di domani)

VISITA DI COLLAUDO

VISTO l’individuazione ed incarico dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. Einaudi” con prot. n° 3090/IV.5 del 08/10/2018 quale esperto collaudatore delle attrezzature tecnologiche previste dal progetto PON di cui all’oggetto

Il sottoscritto prof. CESTE Luciano, presa visione delle parte progettuale inerente la tipologia del materiale richiesto e verificata la presenza dello stesso consegnato dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;

dichiara quanto segue:

alle ore 10.00 del 28/12/2018 viene dato inizio alle operazioni di collaudo dei seguenti manufatti:

Quantità	MATERIALE DA COLLAUDARE
n° 1	HB INNENWEISS LT.5 BIANCO & MM + additivo colorante
n° 1	COLORANTE X COLORAZIONE R0.25.70
n° 1	HB ZENIT PU5 BIANCO & MM LT.12,5 OPACO + additivo colorante
n° 1	COLORANTE X COLORAZIONE F1.68.69

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e il materiale consegnato. Si riscontra che la corrispondenza è totale.



In secondo luogo si passa alla verifica della posa del materiale di tinteggiatura rilevando che il risultato finale corrisponde alle esigenze tecnico ambientali del locale laboratorio oggetto dell'intervento.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra indicato, l'esito del collaudo è positivo.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 11:00.

ALBA 28/12/2018

IL COLLAUDATORE
Luciano CESTE
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93*